

АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения № 062

Павлоградский муниципальный район
Омской области
(наименование муниципального
образования Омской области)

"30" октября 2018 года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: школа

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646774, Омская область, Павлоградский район, с. Юрьевка, ул. Центральная, 19; тел. 8(38172)5-72-22, e-mail: yrievpravka61@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1295,7 кв.м.;

- часть здания кв.м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 17284 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1984, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2019, капитального 01.07.2023
г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Павлоградского муниципального района Омской области «Юрьевская средняя школа», (МБОУ «Юрьевская СШ»)

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646774, Омская область, Павлоградский район, с. Юрьевка, ул. Центральная, д.19; тел. 8(38172)5-72-22, e-mail: yrievpravka61@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность, безвозмездное пользование (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования Администрации Павлоградского муниципального района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646760, Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская, 14, 8(38172) 3-12-03, e-mail: roopav@mail.ru

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрут движения школьным автобусом Юрьевка-Дувановка-Юрьевка, движение пешком по улицам Центральная, Зеленая, Молодежная.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: адаптированный пассажирский транспорт отсутствует.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 8 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),

_____ ,
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	3-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	6-8
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ	-	9-14
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	15
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ	-	16-18
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ	-	-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" –

для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: доступен условно в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ: 2020 год

в рамках исполнения п. 3.6. паспорта доступности

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен частично всем (ДЧ-В).

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <http://zhit-vmeste.ru/map> (жить вместе).

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки на 18 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 9 л.

Поэтажные планы, технический паспорт на 0 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов

и других маломобильных групп населения (далее – комиссия)

руководитель БУ «КЦСОН Павлоградского района» А.Г. Петров

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Члены комиссии

секретарь комиссии, специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации инвалидов БУ «КЦСОН Павлоградского района», Е.А. Кинзерская

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

заведующая отделением профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия БУ «КЦСОН Павлоградского района», М.В. Липина

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

юрисконсульт БУ «КЦСОН Павлоградского района», Т.Ю. Сергиенко

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

председатель Павлоградской районной организации Всероссийской общественной организации «ВОИ», М.Т. Карсенов

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

главный специалист строительства, архитектуры и жилищно-коммунального комплекса администрации Павлоградского муниципального района, О.В. Ковтун

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Представители организации, Директор Н.А. Беспалова

расположенной на объекте (должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Приложение
к акту экспертной оценки объекта
социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Павлоградского
муниципального района Омской области «Юрьевская средняя школа»,
646774, Омская область, Павлоградский район, с. Юрьевка, ул. Центральная, д.19**
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Отсутствуют символы доступности, указатели направления. Ширина калитки 1,0 м.	К,О,С,Г,У	Предусмотреть символы доступности, указатели направления.	Текущий ремонт
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Пути движения на территории не оборудованы асфальтовым покрытием.	К	Устранить дефекты на всем пути движения на территории.	Текущий ремонт
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Разметка и знак автостоянки отсутствуют.	К,О	Разметку следует предусмотреть размером 6,0*3,6 м., 1,2 м. зона безопасности и не далее 50 м. от входа в учреждение. Выделяемые места обозначить знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	Текущий ремонт
6	Общие требования к зоне	Привести территорию в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. пп. 4.1, 4.2.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ	-	1-2	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.**

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

1	Лестница (наружная)	есть	-	3	Поручни на лестничном марше отсутствуют, ширина проступей 0,3 м., высота подступенков варьируется от 0,14 до 0,19 м., высота крыльца 0,8 м., краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой. Длина крыльца 4,8 м. Кнопка вызова установлена на высоте 0,8 м.	О, С	Для открытых лестниц – ширина проступей должна быть от 0,35 до 0,4 м. и высота подступенка от 0,12 до 0,15 м. Поручни должны быть установлены с двух сторон на высоте 0,9 м. 0,7 м и 0,5 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь не травмирующее завершение. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Кнопка вызова располагается на высоте 0,85 м. до 1 м. от уровня земли и на расстоянии не менее 0,4 м. от выступающих частей (например, первой ступеньки лестницы). Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении (утопить в стене и т.д.), защитить от осадков. Предусмотреть возможность подъезда на коляске к кнопке вызова. Обозначить пиктограммой «Инвалид».	Текущий ремонт
---	------------------------	------	---	---	--	------	--	----------------

2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Наружный пандус отсутствует.	К,О	Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м., а уклон не круче 1:20. Общая длина марша пандуса составляет 16,0 м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м., 0,7 м. и 0,5 м., выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие не травмирующее завершение. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м. следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом, контрастной относительно прилегающей поверхности. Длина горизонтальной площадки должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5*1,5 м.
---	----------------------	-----	---	---	------------------------------	-----	---

3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4	Входная площадка 2,95*4,8 м., имеется навес над крыльцом, водоотвод отсутствуют.	К, О	Предусмотреть водоотвод. Поверхность входной площадки должна быть твердой и не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2 %.	Текущий ремонт
4	Дверь (входная)	есть	-	4	Ширина двери в свету 1,17 м., высота порога 0,04 м., отсутствуют яркая маркировка, светопрозрачные вставки и П-образные ручки.	К, О, С	На смотровой панели предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от поверхности пешеходного пути. Ширина входной двери должна быть 1,2 м., где рабочая створка в свету должна быть 0,9 м., заменить ручку на П-образную и предусмотреть светопрозрачные вставки. Довести высоту порога до 0,014 м.	Текущий ремонт

5	Тамбур	есть	-	5	Тамбур № 1 1,6*1,8 м., тамбур № 2 – 1,6*1,8 м., ширина двери в свету 1,8 м., рабочая створка 0,9 м., высота порога 0,02 м., отсутствует яркая маркировка.	К, О	При глубине тамбура менее 1,8 м. до 1,5 м его ширина должна быть не менее 2,0 м. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. Высоту порога довести до 0,014 м.	Текущий ремонт
6	Общие требования к зоне	Привести вход в здание в соответствие с СП 59.13330.2012. п. 5.1 Входы.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	-	3-5	Капитальный ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожида- ния, галерея, балкон)	есть	-	6	Ширина коридора 2,0 м. В коридоре имеется пространство для разворота коляски инвалида на 180° - свободное (диаметр зоны разворота более 1,4 м).	О,С	Предусмотреть контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	Текущи й ремонт

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	7	Высота поручней 0,9 м., высота подступенков 0,16 м., ширина проступей 0,3 м., ширина лестничного марша 1,32 м., длина поручней лестницы не выходит на 0,3 м., отсутствуют выделение краевых ступеней лестничного марша цветом и поручни на высоте 0,7 и 0,9 м.	О, С	Предусмотреть поручни на высоте 0,7 м. и 0,9 м. с двух сторон лестницы, рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. Краевые ступени лестничного марша выделить цветом. Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Все ступени лестниц должны быть одинаковыми по форме, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Для открытых лестниц ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м., высоту подступенка – от 0,12 до 0,15 м.	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	-	8	Пути выхода являются путями эвакуации. По всему пути эвакуации отсутствуют световые ленты.	К, С, Г	Пороги на путях эвакуации привести в соответствии со сводом правил (пороги до 0,014 м.) Предусмотреть размещение световых лент по всему пути эвакуации. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской светящейся в темноте или наклеены на них световые ленты.	Текущий ремонт.
7	Общие требования к зоне	Оборудовать пути движения в здании согласно СП 59.13330.2012 п. 5.2.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ	-	6-8	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	9	<u>Кабинет заведующего</u> <u>о</u> находится на втором этаже. Ширина двери в свету 0,9 м., высота порога 0,05 м. Таблички шрифтом Брайля и место для разворота кресло-коляски отсутствуют. <u>Гардероб</u> Ширина двери – 1,15 м., высота вешалки 1,35 м.	О, С	<u>Кабинет заведующего</u> Предусмотреть таблички на кабинетах шрифтом Брайля. Предусмотреть кабинет заведующего на первом этаже. <u>Гардероб</u> Высоту вешалок для инвалидов-колясочников предусмотреть 1,2 м. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатком зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проёма.	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	10, 11, 12, 13, 14	<u>Акт</u> <u>овый</u> <u>зал</u> находится на первом этаже. Ширина двери 0,8 м., порог отсутствует. <u>Столовая</u> Ширина двери 1,2 м., ширина рабочей створки 0,9 м., высота фенов для рук – 1,1 м., высота раковин 0,7 м, высота раздаточной поверхности 0,7 м.	К, О, С	<u>Акт</u> <u>овый зал</u> Предусмотреть установку дверей шириной 0,9 м. В актовом зале следует предусмотреть места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50- 150 мест -3-5 мест, а также их доступность на сцену. <u>Библиотека</u> В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся - инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатком зрения. Рабочее место для инвалида по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру. Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе рекомендуется предусмотреть высотой 0,85 м. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м.	Текущ ий ремонт
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
6	Общие требования к зоне	Обеспечить доступ МГН к зоне целевого посещения объекта согласно СП 59.13330.2012 п. 7.2, п. 7.6.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДУ	-	9-14	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

5. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	15	Туалетная комната находится на первом этаже. Ширина двери 0,8 м., отсутствуют опорные поручни, опознавательная табличка, кнопка вызова персонала, свободное место для разворота кресло-коляски.	К,О,С	Расширить двери до 0,9 м., убрать пороги. Предусмотреть опознавательную табличку. Следует применить водопроводные краны с рычажной рукояткой, унитазы - с автоматическим сливом воды. В санитарно- гигиенических помещениях следует предусмотреть возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее, м.: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м., унитазы следует применить с опорой для спины. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная, раздевалка)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Общие требования к зоне	Оборудовать зону в соответствии с СП 59.13330.2012 п.5.3.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ	-	15	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

6. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

1	Визуальные средства	есть	-	16, 17, 18	В здании имеется визуальная информация.	О, Г, У	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не менее 1,5 м. и не более 4,5 м. от уровня пола. Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.	Текущий ремонт
2	Акустические средства	нет	-	-	Акустическая информация для глухих и слабослышащих инвалидов отсутствует.	Г	Следует предусмотреть установку звуковых информаторов, звуковую сигнализацию и индукционную петлю.	Текущий ремонт

3	Тактильные средства	нет	-	-	На вывесках кабинетов нет дублирующих надписей шрифтом Брайля.	С	Для инвалидов по зрению должна быть установлена тактильная схема движения (информационная мнемосхема), отображающая информацию о помещениях, как на территории учреждения, так и в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна располагаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. Тактильные указатели должны быть у пандусов, лестниц, лифтов, кабинетов и т.д. Продублировать вывески на кабинетах шрифтом Брайля.	Текущий ремонт
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Все пути движения, доступные для МГН должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность её круглосуточного комфортного использования в любое время года и соответствовать ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 52131-2003.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	16-18	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____



Фото № 1. Вход на территорию.



Фото № 2. Пути движения на территории



Фото № 3. Лестница (наружная)



Фото № 4. Входная площадка и входная дверь



Фото № 5. Тамбур.




Фото № 6. Коридор.



Фото № 9. Кабинетная форма обслуживания.



Фото № 10. Столовая.



Фото № 11. Столовая (фены для сушки рук).




Фото № 12. Столовая (раковины).



Фото № 13. Прилавок в столовой.



Фото № 14. Зальная форма обслуживания (Спортзал).



Фото № 15 . Санитарно-гигиеническое помещение.



Фото № 16. Визуальная информация



Фото № 17. Визуальная информация.



Фото № 18. Визуальная информация